

珠海斗门超毅实业有限公司 2023年固体废物污染防治信息

名称	类别	产废环节	年产生量 (吨)	年贮存量 (吨)	年转移量 (吨)	转移去向
含镍污泥	危险废物	其他产生	34.672	0	34.672	广东新生环保科技有限公司; 珠海市新虹环保开发有限公司
污泥	危险废物	其他产生	7916.5	0	7916.5	广东新生环保科技有限公司; 广东飞南资源利用股份有限公司; 珠海市新虹环保开发有限公司
剥落涂层废液	危险废物	生产工序种产生	4.649	0	4.649	惠州 TCL 环境科技有限公司
含铜废液	危险废物	生产工序种产生	3.3795	0	3.3795	广东中耀环境科技有限公司
表面处理废物(干膜渣)	危险废物	生产工序种产生	324.169	0	324.169	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
含铜废液	危险废物	生产工序种产生	361.02	0	361.02	中山火炬环保新材料有限公司; 广东中耀环境科技有限公司
含金树脂	危险废物	其他产生	3.916328	0	3.916328	惠州 TCL 环境科技有限公司
离子交换树脂	危险废物	其他产生	0.12776	0	0.12776	惠州 TCL 环境科技有限公司



废日光灯管	危险废物	其他产生	0.1315	0	0.1315	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
含铅废锡渣、锡(铅)条	危险废物	生产工序种产生	0.0302	0	0.0302	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废活性炭	危险废物	其他产生	5.954	0	5.954	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
含氟包装物	危险废物	其他产生	0.2165	0	0.2165	广东同畅环境科技有限公司
含金属活性炭	危险废物	其他产生	0.59112	0	0.59112	肇庆市新荣昌环保股份有限公司
含把棉芯	危险废物	其他产生	0.3205	0	0.3205	广东同畅环境科技有限公司
废滤芯/抹布/手套	危险废物	其他产生	72.604	0	72.604	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废空桶、废油墨罐	危险废物	其他产生	24.4145	0	24.4145	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废盐瓶	危险废物	其他产生	0.12	0	0.12	广东同畅环境科技有限公司
废线路板及边角料	危险废物	生产工序种产生	600.80521	0	600.80521	东莞市伟基再生资源集中处理中心有限公司; 珠海汇华环保技术有限公司
无机废液	危险废物	其他产生	0.863	0	0.863	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废矿物油	危险废物	生产工序种产生	7.627	0	7.627	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司; 珠海市新虹环保开发有限公司
废油墨	危险废物	生产工序种产生	17.0785	0	17.0785	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废松香油	危险废物	生产工序种产生	0.0905	0	0.0905	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废油墨稀释剂	危险废物	生产工序种产生	8.531	0	8.531	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
洗网水	危险废物	生产工序种产生	5.283	0	5.283	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司

SW99-20 其他废物	一般工业固体废物	其他产生	898.76	0	898.76	东莞市广华环保技术有限公司;
SW99-15 废塑料	一般工业固体废物	其他产生	1346.7	0	1346.7	珠海汇华环保技术有限公司; 苏州金俞联合供应链管理有限公司
SW99-18 废弃纺织材料	一般工业固体废物	其他产生	3.53	0	3.53	苏州金俞联合供应链管理有限公司
SW99-13 废木材及相关制品	一般工业固体废物	其他产生	120.32	0	120.32	苏州金俞联合供应链管理有限公司
SW99-14 废纸	一般工业固体废物	其他产生	840.68	0	840.68	苏州金俞联合供应链管理有限公司
SW99-12 废钢铁	一般工业固体废物	其他产生	60.34	0	60.34	苏州金俞联合供应链管理有限公司;
SW99-11 有色金属	一般工业固体废物	其他产生	377.71	0	377.71	苏州金俞联合供应链管理有限公司; 佛山市航皓五金机电有限公司; 珠海汇华环保技术有限公司; 东莞市广华环保技术有限公司; 惠州 TCL 环境科技有限公司; 苏州迪诺环保科技有限公司; 惠州市惠海环保科技有限公司